

Marka i typ pojazdu	ŁADOWARKA HSW 534
Nr taborowy	8801
Nr inwentarzowy	5.00206
Rok produkcji	2005
Przebieg w mtg	7882
Moc silnika w kW	158
Opis środka	• Silnik –Sprawny, kompletny, wyciek z chłodnicy oleju • Podwozie – Zużycie podzespołów adekwatne do wieku i przebiegu pojazdu • Kabina kierowcy – Ogniska korozja, porwana tapicerka fotela operatora, zbite lustro wsteczne, brak lewego lusterka • Nadwozie – ubytki w powłoki lakierniczej, korozja błotników tylnych



