

Marka i typ pojazdu	RENAULT MIDLUM 180.12 C
Wypożyczenie specjalne	JANCO HS7R
Nr taborowy	4512
Nr inwentarzowy	7.02233
Nr rejestracyjny	WY 59459
Rok produkcji	2004
Przebieg w km	132 630
Pojemność silnika w cm ³	4116
Moc silnika w kW	128
Dopuszczalna masa całkowita w kg	11 990
Data ważności badania technicznego	2025.02.28
Opis środka	• Silnik – Sprawny, komplety. • Podwozie – Rama – ogniska korozji, skorodowany zderzak tylny, korozja zbiorników powietrza, korozja mocowań błotników tylnych i osłon antyrowerowych, wycieki oleju z tylnego mostu, luz na prawej tulei resora osi napędowej. • Kabina kierowcy – Korozja lewego i prawego progu kabiny, korozja drzwi prawych, korozja wsporników lusterek, stopnie kabiny po naprawach, zaparowany lewy reflektor, nieszczelny układ pneumatyczny fotela, porwana tapicerka foteli, porwana tapicerka ściany tylnej, porwany mieszek dźwigni zmiany biegów. • Nadwozie – Dźwignik hydrauliczny JANCO HS7R – korozja ramy pomocniczej, korozja haka, wycieki oleju hydraulicznego ze zbiornika.



